

Dane aktualne na dzień: 24-04-2025 08:40

Link do produktu: <https://twincar.pl/naprawa-blaupunkt-travel-pilot-fx-ex-hsrns-p-13.html>



Naprawa BLAUPUNKT TRAVEL PILOT FX -EX - HSRNS

Cena

350,00 zł

Opis produktu

Bardzo częste objawy radia: nie działające radio,

Często usterka objawia się po odłączeniu akumulatora.

Dodatkowo jeśli potrzeba odczytujemy kod radia koszt 60 zł.

Przykładowe numery radia:

7612300520 8S7T-18K931-AC

7612300524 8S7T-18k931-AD

7612300530 7S7T-18K931-BH

7612300532 7S7T-18K931-BK

7612300533 7S7T-18K931-BJ

7612300534 7S7T-18K931-BL

7612300535 8S7T-18K931-BA

7612300536 8S7T-18K931-BB

7612300537 8S7T-18K931-BC

7612300538 8S7T-18K931-AA

7612300539 8S7T-18K931-BD

7612300562 8M5T-18K931-HB

7612300570 8M5T-18K931-Y3

7612300573 8M5T-18K931-LA

7612300574 8M5T-18K931-KD

7612300... BARDZO DUŻO MODELI RADII NIE SPOSÓB JE WSZYSTKIE TU ZAPISAĆ.

i inne...

Jeśli nie odbieram telefonu widocznie jestem bardzo zajęty naprawami, proszę o napisanie sms od dzwonie .

Dlaczego warto naprawić oryginalne radio?

Wszystkie części montujemy nowe z gwarancją. Kupując używane radio można trafić z takimi samymi objawami. Jest to bardzo częsta usterka.

Naprawia się 99.99 procent sterowników z tą usterką. Koszt podany jest orientacyjny i w 99 procentach przypadków się sprawdza ale czasami trzeba naprawić dodatkowe usterki dlatego cena może ulec zmianie o czym klient będzie powiadomiony telefonicznie.

W przypadku braku możliwości naprawy lub rezygnacji jak i po naprawie koszty wysyłki ponosi klient zlecający naprawę.